



Edital de Leilão Público Administrativo nº. 01/2022 - Conjunto (PMSQT/Câmara Municipal)

Processo nº 01.07.11.22-SEPLAN

TIPO – MAIOR LANCE

Pelo presente Edital de LEILÃO PÚBLICO ADMINISTRATIVO, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria torna público, para conhecimento dos interessados, que estará recebendo a partir das **10h (dez horas) do dia 22 de dezembro de 2022**, em sessão pública, no pátio localizado à Rua José Bonifácio de Paiva, Bairro: Menezes Pimentel, Centro, Santa Quitéria - CE, 62.280-000, próximo ao GINÁSIO COBERTO, propostas de preços baseados na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, suas alterações posteriores e, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, de 08 de Junho de 1994, para venda de bens móveis inservíveis para a Administração, conforme as seguintes cláusulas, além das condições a seguir.

I- DA DATA, DO LOCAL E HORÁRIO

- 1.1 DATA: 22 de dezembro de 2022.
- 1.2 LOCAL: no pátio localizado à Rua José Bonifácio de Paiva, Bairro: Menezes Pimentel, Centro, Santa Quitéria - CE, 62.280-000, próximo ao GINÁSIO COBERTO.
- 1.3 HORÁRIO: 10h (horário local).

II – DA DATA E LOCAL DE VISITAÇÃO PÚBLICA DOS LOTES

2.1 A visitação pública dos lotes ocorrerá a partir do dia 07 de dezembro de 2022, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário local), no local onde os bens encontram-se depositados: no pátio localizado à Rua José Bonifácio de Paiva, Bairro: Menezes Pimentel, Centro, Santa Quitéria - CE, 62.280-000, próximo ao GINÁSIO COBERTO.

III – DO OBJETO DO PRESENTE LEILÃO ADMINISTRATIVO

3.1 **LEILÃO PÚBLICO ADMINISTRATIVO CONJUNTO PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS INSERVÍVEIS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO NA CÂMARA MUNICIPAL.**

3.2 Os veículos oficiais a serem oferecidos no leilão constituem lotes, descritos no anexo I.A.

3.3 Os veículos oficiais do patrimônio das Secretarias Municipais, bem como da Câmara Municipal,

X ↓ ↓



pertencentes ao Município de Santa Quitéria, disponibilizados para venda no presente leilão são bens usados, inservíveis para a Administração Pública, antieconômicos ou irre recuperáveis (conforme Legislação vigente), sendo que, não foram testados e poderão estar danificados ou faltando peças, assim, serão vendidos no estado e condições em que se encontram, sem qualquer garantia de funcionamento, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, inclusive em relação a sua documentação.

3.4 A inspeção física dos bens poderá ser efetuada conforme disposto no item II, podendo o interessado se fazer acompanhar de um técnico ou profissional da área, para avaliar o bem de seu interesse. Para tanto, foram deixados dois dias para visita pública, não podendo assim reclamar judicial ou extrajudicialmente sobre eventuais danos, avarias ou falta de peças nos bens.

3.5 Os veículos oficiais e outros materiais serão, ainda, divididos em lotes, conforme a seguinte classificação:

- a) **BEM COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO:** veículo que poderá voltar a circular, atendidas as exigências legais;
- b) **BEM DESTINADO À RECICLAGEM - SUCATA:** material destinado exclusivamente ao processamento/transformação para serem reutilizados em outros produtos;

3.6 Todos os veículos serão entregues aos respectivos arrematantes SEM AS PLACAS, cabendo ao comprador arcar com os custos referentes ao serviço de emplacamento, uma vez que as placas atuais dos veículos são de uso exclusivo da Administração Pública.

3.7 Os lotes de veículos oficiais serão descritos um a um, contendo o nº do Lote, a sua descrição e o valor mínimo de arrematação, conforme anexo I.A.

IV – DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar do leilão:

- a) pessoas físicas - maiores de idade ou emancipadas, com capacidade civil, possuidoras de documentos de identificação com foto e válido em todo território nacional, de CPF e de comprovante de residência; ou seus procuradores, desde que apresentem procuração, por instrumento público ou particular, com a finalidade específica e firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais; e
- b) pessoas jurídicas devidamente inscritas no CNPJ, por meio de sócio dirigente, proprietário ou assemblado, com poderes bastantes, desde que apresentem, além dos documentos descritos na alínea anterior, cópia autenticada do contrato social, ou por meio de seus procuradores, desde que também apresentem procuração autenticada, instrumento público ou particular, com a finalidade específica e firma reconhecida, comprovando serem seus representantes legais.

4.1.1 Os documentos referidos no item anterior deverão ser exibidos em original ou por qualquer processo de fotocópia (devidamente autenticada por cartório ou por servidor da Administração), ou, ainda, estarem publicados em qualquer Órgão da Imprensa Oficial.



4.2 NÃO poderão participar do leilão:

- a) funcionários da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria e da Câmara Municipal de Santa Quitéria, que tenham sob sua administração direta ou indireta os referidos bens; e
- b) pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a Administração, cujas sanções cominadas estiverem previstas no Art. 87, incisos III ou da Lei nº 8.666/93, ou ainda, no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

V – DO PROCEDIMENTO

5.1 Os interessados efetuarão LANCES verbais, a partir do valor mínimo de arrematação constante neste Edital (Anexo I.A), considerando-se vencedor o licitante que fizer a MAIOR aceita pelo Leiloeiro Administrativo.

5.2 No decorrer do certame, os lances deverão ser múltiplos de R\$ 100,00 (cem reais), não sendo aceitos valores inferiores e nem fracionados, podendo o Leiloeiro alterar essa diferença, tornando pública a alteração no ato do leilão.

5.3 O licitante, ao arrematar um lote, de imediato entregará um documento de identidade (com foto) válido em todo o território nacional, CPF e comprovante de residência a um dos auxiliares do Leiloeiro Administrativo. Em contrapartida, como garantia do lote arrematado, receberá uma senha com identificação do número do lote e do valor final de arrematação, podendo assim, caso queira, continuar participando do certame. Durante os acertos financeiros, o arrematante deverá estar munido dos documentos previstos no item 4.1 deste Edital.

5.4 O valor do lance vencedor deverá ser integralmente quitado no dia do leilão. Somente serão aceitas como formas de pagamento: **1) quitação de Documento de Arrecadação Municipal– DAM, no valor correspondente ao lance vencedor; 2) PIX (07.725.138/0001-05); ou 3) transferência bancária (Banco do Brasil, agência 0823-0, Conta 2163-9).** NÃO SERÃO ACEITOS CHEQUES como forma de pagamento.

5.5 Em caso de inobservância do disposto no tópico anterior poderá o bem, a juízo do Leiloeiro, voltar a ser apregoado no mesmo evento.

5.6 Durante a realização do leilão fica proibida a cessão, a qualquer título, dos direitos adquiridos pelo arrematante.

5.7 Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.

VI – DA ENTREGA DOS BENS

6.1 A entrega do (s) lote (s) arrematado (s) dar-se-á (ão) em data e horário a ser estabelecido pela comissão de leilão, em no máximo 15 (quinze) dias úteis, prazo necessário para a elaboração de



documentação de transferência dos bens e de cronograma de entrega. O ato da entrega de cada lote será formalizado por meio de emissão de um Recibo de Entrega de Lote.

6.2 A entrega do lote arrematado ficará condicionada a efetiva apresentação pelo arrematante, de documento original de identificação, com foto e válido em todo território nacional e do auto de arrematação (entregue ao arrematante no ato do pagamento do bem arrematado). No caso de veículos oficiais, a comissão de leilão entregará ao arrematante, dentro do prazo estabelecido, toda a documentação exigida por lei para viabilizar a transferência de propriedade.

6.3 Ficará por conta e responsabilidade do arrematante a retirada e o traslado do (s) veículo (s), bem como a transferência de propriedade do veículo, sua regularização documental junto ao DETRAN dentro do prazo legal, inclusive o pagamento de proporcional, incidente sobre o veículo após a data do leilão, bem como outras taxas, caso devidas.

6.4 Os veículos arrematados deverão voltar a circular na sua cor original, conforme especificado na descrição do lote e nos documentos que serão fornecidos pela Prefeitura de Santa Quitéria.

6.5 A não retirada do (s) lote (s) arrematado (s) do local do leilão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da arrematação, implicará em declaração de abandono, retornando o bem a depósito para ser leiloadado em outra oportunidade, não gerando, assim, qualquer direito a restituição de valor pago ou mesmo indenização de qualquer natureza.

6.6 Os veículos objeto de presente leilão só serão entregues ao respectivo arrematante ou procurador legal, sendo que, sua retirada só será autorizada por meio de GUINCHO.

VII- DA ATA

7.1 Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os lotes vendidos, bem como a correspondente identificação dos arrematantes e os trabalhos decorridos na licitação, em especial os fatos relevantes.

7.2 A ata será assinada, ao seu final, pelos integrantes da Comissão de Licitação, pelo Leiloeiro Administrativo e pelos licitantes que assim desejarem.

VIII- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1 A deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do leilão será feita pelo Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças do Município de Santa Quitéria, com base no § 4º e no Inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

IX - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

9.1 Estarão sujeitas às sanções e penalidade previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo de outras indicadas em leis específicas, todas as pessoas que participarem do leilão, podendo a Administração,



garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

- a) ADVERTÊNCIA por escrito;
- b) MULTA de 0,5% (meio por cento), por dia, até o vigésimo dia de atraso, incidente sobre o valor de arrematação do lote;
- c) MULTA de 1% (um por cento), por dia, para atrasos entre o vigésimo e trigésimo dia, incidente sobre o valor da arrematação;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por um período de até 02 (dois)anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso Artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

X – DAS IMPUGNAÇÕES

10.1 Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 dias úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos termos do Artigo 109 da Lei 8666/93.

10.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido junto à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o evento, conforme previsto no § 1º do Artigo 41 da Lei 8.666/93.

10.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do leilão ou, tendo-o aceito, sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

10.4 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

10.5 Os recursos serão dirigidos ao Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças do Município de Santa Quitéria, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, neste prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior.

10.6 Não serão conhecidos os recursos cujas petições tenham sido apresentadas fora do prazo e/ou subscrita por representante não habilitado legalmente no processo para responder pelo licitante, com procuração, por instrumento público ou particular com finalidade específica e firma reconhecida.

10.7 Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, prorrogando-os automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em data que não haja expediente nesta Municipalidade.

XI – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

[assinatura]



11.1 Antes da retirada dos lotes arrematados, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças do Município de Santa Quitéria, Órgão promotor do leilão, poderá, no interesse público, de ofício ou mediante provocação de terceiros, revogá-lo parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo. Em qualquer das hipóteses o fará em despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

XII – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 A descrição dos lotes se sujeita a correções apregoadas no momento do leilão, visando sanar eventuais omissões ou eliminar possíveis distorções, caso verificadas.

12.2 A Comissão Permanente de Licitação, por intermédio de seu Presidente, poderá, por motivos justificados, retirar do leilão qualquer um dos lotes descritos neste Edital.

12.3 Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias expediente nesta Municipalidade.

12.4 Não havendo expediente no dia marcado para o início do leilão, em caso fortuito ou força o mesmo começará no primeiro dia útil seguinte, mantido, porém, o mesmo horário e local.


12.5 Cópia deste Edital poderá ser obtida pelos interessados, na Comissão Permanente de Licitações, bem como no sítio da Prefeitura Municipal, <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/licitacaolista.php>, bem como no portal de licitações do TCE/CE, <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas>.


12.6 Informações adicionais relativas ao evento serão prestadas pela Comissão de Leilão, em horário comercial nos telefones: 88 3628-0793 | pelo e-mail's: cleitonsousaadv@protonmail.com (leiloeiro administrativo) e da CPL licitacaosq@gmail.com.


12.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

12.8 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Santa Quitéria, Estado do Ceará, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente Licitação, com renúncia de outros, ainda que mais privilegiados.

Santa Quitéria-CE, 01 de dezembro de 2022.


José Fabiano Vieira
Presidente da CPL


Lívia Maria Farias de
Mesquita
Membro da CPL


Carla Maria Oliveira Timbó
Membro da CPL



ANEXO I
RELAÇÃO DOS LOTES E VALORES

ITEM	TIPO	MARCA	ANO	MODELO	VALOR FIPE	VALOR AVALIADO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	R\$ 22.793,00	R\$ 8.773,00	Entre Reparos Simples e Importantes
2	Gol 1.0 ECOMOTION GIV	VOLKSWAGEM	2010	2011	R\$ 16.655,00	R\$ 6.410,00	Entre Reparos Simples e Importantes
3	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	R\$ 22.793,00	R\$ 8.773,00	Entre Reparos Simples e Importantes
4	Etios HB XS 15	TOYOTA	2015	2015	R\$ 41.428,00	R\$ 15.946,00	Entre Reparos Simples e Importantes
5	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 26.000,00	R\$ 17.234,00	Reparos Simples
6	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	R\$ 26.841,00	R\$ 10.331,00	Entre Reparos Simples e Importantes
7	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 26.841,00	R\$ 10.331,00	Entre Reparos Simples e Importantes
8	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	R\$ 26.841,00	R\$ 10.332,00	Entre Reparos Simples e Importantes
9	Saveiro Ambulância	VOLKSWAGEM	2012	2012	R\$ 32.894,00	R\$ 12.661,00	Entre Reparos Simples e Importantes
10	Doblo Cargo FLE	FIAT	2006	2007	R\$ 25.732,00	R\$ 9.904,00	Entre Reparos Simples e Importantes
11	Doblo Attractiv 1.	FIAT	2015	2016	R\$ 52.515,00	R\$ 20.214,00	Entre Reparos Simples e Importantes
12	Uno Mille Fire Flex	FIAT	2007	2007	R\$ 13.590,00	R\$ 5.231,00	Entre Reparos Simples e Importantes
13	Celta	CHEVROLET	2003	2004	R\$ 11.989,00	R\$ 4.614,00	Entre Reparos Simples e Importantes
14	PALIO FIRE	FIAT	2014	2015	R\$ 25.567,00	R\$ 9.841,00	Entre Reparos Simples e Importantes
15	GOL 1.0	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 15.719,00	R\$ 10.419,00	Reparos Simples
16	UNO MILLE FIR	FIAT	2005	2005	R\$ 14.344,00	R\$ 13.529,00	Entre Regular e Reparos Simples
17	HONDA CG 150 TITAN KS	HONDA	2005	2005	R\$ 5.368,00	R\$ 3.558,00	Reparos Simples
18	Volare A5 ON	MARCOPOLO	2004	2005	R\$ 47.443,00	R\$ 18.261,00	Entre Reparos Simples e Importantes
19	Saveiro Tecform ABI	VOLKSWAGEM	2018	2019	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Entre Reparos Importantes e Sem Valor
20	Saveiro Modificar ABI	VOLKSWAGEM	2018	2018	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Entre Reparos Importantes e Sem Valor
21	Doblo Attractiv 1.	FIAT	2012	2012	R\$ 38.439,00	R\$ 10.500,00	Reparos Importantes
Total - RS							R\$ 210.362,00



Índice	Estado de Conservação
A	Novo
B	Entre Novo e Regular
C	Regular
D	Entre Regular e Reparos Simples
E	Reparos Simples
F	Entre reparos Simples e importantes
G	Reparos importantes
H	Entre Reparos importantes e Sem valor
I	Sem Valor

***Lotes 19 e 20 são enquadrados como sucata,
*Demais lotes com direito à documentação.**



ANEXOS

ANEXO I
RELAÇÃO DOS LOTES E VALORES

ITEM	TIPO	MARCA	ANO	MODELO	VALOR FIPE	VALOR AVALIADO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	R\$ 22.793,00	R\$ 8.773,00	Entre Reparos Simples e Importantes
2	Gol 1.0 ECOMOTION GIV	VOLKSWAGEM	2010	2011	R\$ 16.655,00	R\$ 6.410,00	Entre Reparos Simples e Importantes
3	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	R\$ 22.793,00	R\$ 8.773,00	Entre Reparos Simples e Importantes
4	Elios HB XS 15	TOYOTA	2015	2015	R\$ 41.428,00	R\$ 15.946,00	Entre Reparos Simples e Importantes
5	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 26.000,00	R\$ 17.234,00	Reparos Simples
6	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	R\$ 26.841,00	R\$ 10.331,00	Entre Reparos Simples e Importantes
7	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 26.841,00	R\$ 10.331,00	Entre Reparos Simples e Importantes
8	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	R\$ 26.841,00	R\$ 10.332,00	Entre Reparos Simples e Importantes
9	Saveiro Ambulância	VOLKSWAGEM	2012	2012	R\$ 32.894,00	R\$ 12.661,00	Entre Reparos Simples e Importantes

10	Doblo Cargo FLEX	FIAT	2006	2007	R\$ 25.732,00	R\$ 9.904,00	Entre Reparos Simples e Importantes
11	Doblo Attractiv 1.4	FIAT	2015	2016	R\$ 52.515,00	R\$ 20.214,00	Entre Reparos Simples e Importantes
12	Uno Mille Fire Flex	FIAT	2007	2007	R\$ 13.590,00	R\$ 5.231,00	Entre Reparos Simples e Importantes
13	Celta	CHEVROLET	2003	2004	R\$ 11.989,00	R\$ 4.614,00	Entre Reparos Simples e Importantes
14	PALIO FIRE	FIAT	2014	2015	R\$ 25.567,00	R\$ 9.841,00	Entre Reparos Simples e Importantes
15	GOL 1.0	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 15.719,00	R\$ 10.419,00	Reparos Simples
16	UNO MILLE FIRE	FIAT	2005	2005	R\$ 14.344,00	R\$ 13.529,00	Entre Regular e Reparos Simples
17	HONDA CG 150 TITAN KS	HONDA	2005	2005	R\$ 5.368,00	R\$ 3.558,00	Reparos Simples
18	Volare A5 ON	MARCOPOLO	2004	2005	R\$ 47.443,00	R\$ 18.261,00	Entre Reparos Simples e Importantes
19	Saveiro Tecform AB1	VOLKSWAGEM	2018	2019	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Entre Reparos Importantes Sem Valor
20	Saveiro Modificar AB1	VOLKSWAGEM	2018	2018	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Entre Reparos Importantes Sem Valor
21	Doblo Attractiv 1.4	FIAT	2012	2012	R\$ 38.439,00	R\$ 10.500,00	Reparos Importantes
Total - RS							R\$ 210.362,00



Handwritten signature: *Antonio...*

Handwritten number: 202

Handwritten text: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Handwritten text: Página

Handwritten text: 2019-11-14

Índice	Estado de Conservação
A	Novo
B	Entre Novo e Regular
C	Regular
D	Entre Regular e Reparos Simples
E	Reparos Simples
F	Entre reparos Simples e importantes
G	Reparos importantes
H	Entre Reparos importantes e Sem valor
I	Sem Valor


Handwritten signatures and scribbles in blue ink.


Assim sendo, os membros da Comissão de Avaliação para Alienação de Veículos, infradescrita, RATIFICA, por meio deste ato administrativo complexo, a avaliação realizada pelo Engenheiro de Produção Mecânica, Senhor Daniel Walker Almeida Marques Júnior, CREA/CE nº 14378D, conforme Laudo de Avaliação e ART nº. CE 20210883971, anexos, cuja revisão final se deu em 09/03/2022, laudo inicial em 04/11/2021.


Nestes termos, declara que todos os bens móveis permanentes arrolados para o leilão são inservíveis, considerando a inviabilidade da realização de reparos e manutenção dos mesmos por estarem em péssimo estado (sucata) e/ou obsoletos, não atendendo as necessidades desta municipalidade e ainda ~~em~~ **em** favor de reparo e/ou substituição de peças é elevado em relação ao valor de mercado para o bem novo, igual ou similar.


803
 Página 3 de 3
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P-M-DE SANTA QUITÉRIA-CE, 23 de junho de 2022.


Comissão de Avaliação


César Rodrigues Vasconcelos Júnior
Vereador, indicado pelo Poder Legislativo


Antônio Pereira Matos Neto, Vereador, indicado pelo Poder Legislativo


Francisco Micael de Oliveira Sousa, Secretário de Gestão, Planejamento e Finanças


Germana Farias Aragão, Servidora Público Municipal, indicada pelo Sindicato dos Servidores


Jean Paulo Camelo Franco, Chefe da Divisão de Transportes

JEAN PAULO CAMELO FRANCO
COORDENADOR DE GESTÃO E
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE
PORTARIA: 053/2022



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES



Santa Quitéria -CE, 09 de março de 2022

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES



1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: DONATO FERREIRA LIMA NETO-ME (VENCER - SOLUÇÕES GOVERNAMENTAL)

CNPJ: 38.710.099/0001-98

2. OBJETIVO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO

A finalidade básica deste Laudo é a avaliação de veículos automotores de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - CE, para fins de estimar o valor de venda dos veículos em um futuro leilão.

3. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA

Foram realizadas inspeções em todos os veículos que se encontraram a disposição.

Verificadas as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações pertinentes para sua correta caracterização.

Em se tratando de veículos e máquinas usadas, para prever o valor de cada um, utilizou-se o Método Direto Comparativo de Dados de Mercado, considerando os valores praticados no mercado de revendas da região.

4. RELAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AVALIADOS

Veículo: VOLKSWAGEN / Gol 1.0 GIV

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2009

Ano Modelo: 2010

Cor: Cinza

Placa: NQZ-6471

Numeração Chassi: 8AJFZ29G366021313



Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Vista Traseira

Condições Encontradas

Lataria:

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô em bom estado de conservação. Teto, parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui farol direito. Há avarias no farol esquerdo, retrovisor (lado direito e esquerdo), lanterna (traseira e dianteira), retrovisores (lado direito e esquerdo).

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda), parabrisa dianteiro encontram-se avariados. O parabrisa dianteiro está em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: forração do teto e interna, volante, painel de instrumentos). Pedais, alavanca de marchas em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Não possui pneu estepe. Há quatro pneus e quatro rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.





Veículo: VOLKSWAGEN / Gol 1.0 ECOMOTION GIV

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2010

Ano Modelo: 2011

Cor: Branca

Placa: NVD-6105

Numeração Chassi: 93ZC3570118304046

Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda

Condições Encontradas

Lataria:

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô, Teto, parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui retrovisor lado direito e lanterna traseira esquerda. Há avarias no farol (direito e esquerdo), lanterna traseira direita, retrovisor do lado esquerdo).

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda), parabrisa dianteiro e traseiro encontram-se avariados.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em bom estado visual. Avarias encontradas: forração do teto e interna, volante e alavanca de marchas. Pedais e painéis de instrumentos em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Não possui pneu estepe. Conta com apenas 1 pneu em estado precário (dianteiro direito) e quatro rodas em bom estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: VOLKSWAGEN / Gol 1.0 GIV

Marca: VOLKSWAGEN


Ano de Fabricação: 2009

Ano Modelo: 2010

Cor: Preta

Placa: NQZ-6921

Numeração Chassi: 9BWCA05W171076722



Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Vista Traseira

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô e Teto em bom estado de conservação. Parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui farol direito e esquerdo, lanterna (traseira e dianteira). Não possui retrovisor (lado direito e esquerdo).

Vidros

O parabrisa dianteiro está avariado. Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) e o parabrisa traseiro encontram-se em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: forração do teto e interna, volante, painel de instrumentos, alavanca de marchas. Forração do Teto, Pedais em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Não possui pneus. Há duas rodas (dianteiro direito e esquerdo) em má estado de conservação.

Motor

O veículo possui motor em bom estado de conservação.



Veículo: TOYOTA / Etios HB XS 15

Marca: TOYOTA

Ano de Fabricação: 2015

Ano Modelo: 2015

Cor: Prata

Placa: PMG-3184

Numeração Chassi: 9BWCA05W87T076717



Fotografias



Vista Traseira Esquerda



Vista Lateral Esquerda



Vista Traseira

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Teto em bom estado de conservação. Capô, Parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui farol esquerdo, lanterna (traseira e dianteira) e retrovisor do lado esquerdo. Há avarias no retrovisor do lado direito, farol direito.

Vidros

O parabrisa dianteiro está avariado. Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) e o parabrisa traseiro encontram-se em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Não há bancos dianteiros e traseiros. Avarias encontradas: forração interna, painel de instrumentos. Forração do Teto, volante, alavanca de marchas e pedais em bom estado de conservação.


Rodas

Desprovido de rodas.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: VOLKSWAGEN / Saveiro Ambulância 1.6

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2008

Ano Modelo: 2008

Cor: Branca

Placa: HYR-7422

Numeração Chassi: 9BWCA05W47T076715



Fotografias




Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Condições Encontradas

Lataria:

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô e Teto em bom estado de conservação. Paracheque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui farol direito, lanterna traseira esquerda, retrovisor do lado direito. Há avarias no retrovisor do lado esquerdo, farol esquerdo, lanterna traseira direita.

Vidros

Não possui parabrisa traseiro, porta traseira direita e esquerda. Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) e o parabrisa dianteiro encontram-se em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: forração do teto e interna, volante e alavanca de marchas. Pedais e painel de instrumentos em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Possui quatro pneus e quatro rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo possui motor em bom estado de conservação.

Veículo: VOLKSWAGEN / Saveiro Ambulância 1.6

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2008

Ano Modelo: 2009

Cor: Branca

Placa: HXV-4865



Fotografias




Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rotação. Parachoque dianteiro e traseiro em bom estado de conservação. Parachoque traseiro e capô avariados.

Sinalização

O veículo possui lanterna traseira esquerda. Não possui retrovisores (lado direito e esquerdo). Há avarias no farol direito e esquerdo e lanterna traseira direita.

Vidros

Não possui parabrisa traseiro, porta traseira direita e esquerda, vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda). O parabrisa dianteiro e o vidro da porta dianteira direita encontram-se em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: forração do teto e interna, volante, painel de instrumentos e alavanca de marchas. Pedais em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

O veículo não possui motor.

Veículo: VOLKSWAGEN / Saveiro Ambulância 1.6

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2008

Ano Modelo: 2008

Cor: Branca

Placa: HXV-4795



Fotografias



Vista Dianteira



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Parachoque dianteiro em bom estado de conservação. Parachoque traseiro avariados. Não possui capô.

Sinalização

O veículo possui lanterna traseira direita. Não possui retrovisores (lado direito e esquerdo), farol (direito e esquerdo), lanterna traseira esquerda.

Vidros

Não possui parabrisa traseiro e dianteiro, porta traseira direita e esquerda, vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda).

Parte Interna


As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: bancos dianteiro e traseiro, forração interna, volante, painel de instrumentos. Possui alavanca de marchas, pedais e sistema de injeção eletrônica.

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

Possui motor, mas não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: VOLKSWAGEN / Saveiro Ambulância 1.6

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2008

Ano Modelo: 2009

Cor: Branca

Placa: HYR-7412



Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda

Condições Encontradas

Lataria:

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Teto em bom estado de conservação. Parachoque dianteiro e capô avariados. Não possui Parachoque traseiro.

Sinalização

Há avarias nos retrovisores (lado direito e esquerdo), farol (direito e esquerdo), lanterna traseira direita e esquerda.

Vidros

Não possui parabrisa traseiro, porta traseira e dianteira (direita e esquerda), vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira esquerda). Há avarias nos vidros da porta traseira direita e esquerda.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: bancos dianteiro e traseiro, forração interna, volante, painel de instrumentos e pedais. Há caixa de marchas. Possui sistema de injeção eletrônica.

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

Possui motor, mas não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: VOLKSWAGEN / Saveiro Ambulância

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2012

Ano Modelo: 2012

Cor: Branca

Placa: OIJ-6524



Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Parachoque traseiro e capô avariados. Não possui Parachoque dianteiro.

Sinalização

Há avarias nos retrovisores (lado direito e esquerdo), farol (direito e esquerdo), lanterna traseira direita e esquerda.

Vidros

Não possui parabrisa traseiro, porta traseira direita e esquerda, retrovisor do lado esquerdo, vidro da porta traseira direita e esquerda. Possui vidro da porta dianteira esquerda.

Parte Interna


As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: banco dianteiro, forração interna, painel de instrumentos e pedais. Não possui banco traseiro. Possui volante e alavanca de marchas. Possui sistema de injeção eletrônica.

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

Possui motor, mas não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: FIAT / Doblo Cargo FLEX

Marca: FIAT

Ano de Fabricação: 2006

Ano Modelo: 2007

Cor: Branca

Placa: HYT-3188



Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Condições Encontradas

Lataria:

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô, teto, parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui retrovisor (lado direito e esquerdo). Há avarias na lanterna (traseira e dianteira) e no farol direito. Não tem farol esquerdo.

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) estão avariados. Não possui parabrisa dianteiro.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: forração do teto e interna, volante, pedais e painel de instrumentos. Não possui bancos traseiros e alavanca de marchas. Possui sistema de injeção eletrônica.

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

Possui motor, mas não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.

Veículo: FIAT / Doblo Attractiv 1.4

Marca: FIAT

Ano de Fabricação: 2015

Ano Modelo: 2016

Cor: Branca

Placa: PMA-4351

Numeração Chassi: 9BD1197OUG1134196

Fotografias



Vista Traseira



Vista Lateral Direita

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô, teto, Parachoque dianteiro e traseiro avariados.



Sinalização

O veículo possui retrovisor (lado direito e esquerdo) e lanterna traseira direita. Há avarias no farol (direito e esquerdo), lanterna traseira esquerda.

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) estão em bom estado de conservação. O parabrisa dianteiro e traseiro encontram-se avariados.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: bancos dianteiros, forração do teto e interna. Volante, pedais, painel de instrumentos e banco traseiro em bom estado de conservação. Desprovido de caixa de marcha. Possui sistema de injeção.

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

O veículo não possui motor.

Veículo: FIAT / Uno Mille Fire Flex

Marca: FIAT

Ano de Fabricação: 2007

Ano Modelo: 2007

Cor: Azul

Placa: HXH-4813

Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições precárias de latária possuindo pequenas amassaduras diversas. Capô, teto, Paracheque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo não possui farol esquerdo, retrovisor lado esquerdo e lanterna traseira direita e esquerda. Há avarias no farol direito.

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) estão em bom estado de conservação. O parabrisa dianteiro e traseiro encontram-se em bom estado.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: bancos dianteiros, forração do teto e interna. Pedais, painel de instrumentos e alavanca de marchas em bom estado de conservação. Volante avariado.

Pneus e Rodas

Possui apenas 1 pneu traseiro esquerdo. Há quatro rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: CHEVROLET / Celta

Marca: CHEVROLET

Ano de Fabricação: 2003

Ano Modelo: 2004

Cor: Branca

Placa: HYV-9580



Fotografias



Vista Frontal



Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Vista Traseira



Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições precárias de latária possuindo pequenas marcas e amassaduras diversas. Capô, teto, Parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo não possui farol (direito e esquerdo). Há avarias no retrovisor (lado esquerdo).

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) estão em bom estado de conservação. O parabrisa dianteiro e traseiro encontram-se em bom estado.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em estado visual precário. Avarias encontradas: bancos dianteiros, forração do teto e interna. Volante, Pedais, painel de instrumentos, alavanca de marchas em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Possui apenas 3 pneus (dianteiro direito/esquerdo; traseiro esquerdo). Possui quatro rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.

Veículo: FIAT / PALIO FIRE

Marca: FIAT

Ano de Fabricação: 2014

Ano Modelo: 2015

Cor: Branca

Placa: ORU-8238

Numeração Chassi: 9BWB E72S62R224282



Fotografias



Vista Frontal




Vista Lateral Direita



Vista Lateral Esquerda



Vista Traseira



Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem.

Sinalização

Conforme consta nas imagens acima, o veículo possui a sinaleira traseira LE, o farol de neblina LD e o espelho retrovisor LE quebrados.

Vidros

As janelas laterais encontram-se em bom estado, o para-brisa encontra-se trincado.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em bom estado visual, porém existem algumas que estão com a fixação frouxa com o assoalho e com algumas alavancas de ajuste de inclinação faltantes. Desprovido de caixa de marcha. Possui sistema de injeção.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.

Pneus e Rodas

Não possui rodas.

Veículo: GOL 1.0

Marca: VOLKSWAGEN

Ano de Fabricação: 2008

Ano Modelo: 2008

Cor: Preta

Placa: HYN-9852



Fotografias



Vista Lateral Esquerda



Vista Traseira

Condições Encontradas

Latária:

O presente veículo apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Parachoque dianteiro e traseiro avariados.

Sinalização

O veículo possui retrovisor (lado direito e esquerdo); lanterna traseira direita e traseira; Farol (direito e esquerdo).

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) e parabrisa dianteiro e traseiro estão em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em bom estado. Avarias encontradas: bancos dianteiros. Volante, pedais, painel de instrumentos, alavanca de marchas e bancos (dianteiro e traseiro) em bom estado.

Pneus e Rodas

Não possui estepe. Há quatro pneus e quatro rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: FIAT / UNO MILLE FIRE

Marca: FIAT

Ano de Fabricação: 2005

Ano Modelo: 2005

Cor: Branca

Placa: HWG-8961



Fotografias



Vista Frontal



Vista Traseira

Condições Encontradas

Lataria:

O presente veículo apresenta condições adequadas de lataria possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Capô, teto, Paracheque dianteiro e traseiro em bom estado

Sinalização

O veículo possui retrovisor (lado direito e esquerdo); lanterna traseira direita, Farol (direito e esquerdo) em bom estado de conservação.

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) e para-brisa dianteiro e traseiro estão em bom estado de conservação.

Parte Interna

As poltronas do veículo encontram-se em bom estado. Avarias encontradas: bancos dianteiros. Volante, pedais, painel de instrumentos, alavanca de marchas e bancos (dianteiro e traseiro) em bom estado.


Pneus e Rodas

Não possui estepe. Há quatro pneus e quatro rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.





Veículo: MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS

Marca: HONDA

Ano de Fabricação: 2005

Ano Modelo: 2005

Cor: Azul

Placa: HXF2575

Fotografias



Vista Traseira



Vista Lateral

Condições Encontradas

Latária:

A motocicleta apresenta condições adequadas de latária possuindo apenas algumas pequenas marcas e amassados típicos de veículos com alta rodagem. Paracheque dianteiro e traseiro em bom estado.

Sinalização

O veículo possui 2 retrovisores frontais; lanterna e Farol em bom estado de conservação.

Pneus e Rodas

Possui 2 pneus e 2 2 rodas em má estado de conservação.

Motor

O veículo foi utilizado com níveis extremamente baixos de óleo do motor e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.

Desta forma, não foi possível ligar o veículo e tão pouco colocá-lo em movimento para a checagem de freios, suspensão e afins.



Veículo: MARCOPOLO / Volare A5 ON (Diesel)

Marca: MARCOPOLO

Ano de Fabricação: 2004

Ano Modelo: 2005

Cor: Branca

Placa: HWH-6159

Numeração Chassi: 93PB09C155C013995



Fotografias



Vista Frontal



Motor

Condições Encontradas

O veículo encontra-se batido criticamente danificado, cabine, motor, para choque, chassi e demais componentes irreparáveis.

Veículo: SAVEIRO / TECFORM AB1

Marca: VOLKSWAGEM

Ano de Fabricação: 2018

Ano Modelo: 2019

Cor: Branca

Placa: PNO-5982



Fotografias



Vista Frontal



Vista Traseira

Condições Encontradas

Latária:

O veículo encontra-se batido criticamente danificado, cabine, motor, para choque, chassi e demais componentes irreparáveis.

Veículo: SAVEIRO / MODIFICAR AB1

Marca: VOLKSWAGEM

Ano de Fabricação: 2018

Ano Modelo: 2018

Cor: Branca

Placa: NUZ-4185



Fotografias



Vista Frontal



Motor

Condições Encontradas

Lataria:

O veículo encontra-se criticamente danificado, motor batido, sem caixa de marcha, sem roda e demais componentes irreparáveis.

Veículo: FIAT / DOBLO ATTRACTIV 1.4

Marca: FIAT

Ano de Fabricação: 2012

Ano Modelo: 2012

Cor: Branca

Placa: OIC-8777



Fotografias



Vista Traseira



Motor



Vista Lateral Esquerda



Vista Lateral Direita

Condições Encontradas

Lataria:

O veículo encontra-se criticamente avariado. Teto e Parachoque traseiro em bom estado.

Sinalização

O veículo possui retrovisor (lado esquerdo); lanterna traseira direita em bom estado de conservação.

Vidros

Os vidros das portas (dianteira direita e esquerda, traseira direita e esquerda) e parabrisa dianteiro e traseiro estão em bom estado de conservação.

Parte Interna

Avarias encontradas: bancos dianteiros, volante, pedais, painel de instrumentos, alavanca de marchas e bancos (dianteiro e traseiro).

Pneus e Rodas

Não possui pneus nem rodas.

Motor

O veículo possui motor com níveis extremamente baixos de óleo e, por esse motivo, o mesmo encontra-se TRANCADO.



5. APRESENTAÇÃO DOS VALORES



ITEM	TIPO	MARCA	ANO	MODELO	VALOR FIPE	VALOR AVALIADO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Página
1	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	R\$ 22.793,00	R\$ 8.773,00	Entre Reparos Simples e Importantes	1
2	Gol 1.0 ECOMOTION GIV	VOLKSWAGEM	2010	2011	R\$ 16.655,00	R\$ 6.410,00	Entre Reparos Simples e Importantes	2
3	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	R\$ 22.793,00	R\$ 8.773,00	Entre Reparos Simples e Importantes	3
4	Etios HB XS 15	TOYOTA	2015	2015	R\$ 41.428,00	R\$ 15.946,00	Entre Reparos Simples e Importantes	4
5	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 26.000,00	R\$ 17.234,00	Reparos Simples	5
6	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	R\$ 26.841,00	R\$ 10.331,00	Entre Reparos Simples e Importantes	6
7	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 26.841,00	R\$ 10.331,00	Entre Reparos Simples e Importantes	7
8	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	R\$ 26.841,00	R\$ 10.332,00	Entre Reparos Simples e Importantes	8
9	Saveiro Ambulância	VOLKSWAGEM	2012	2012	R\$ 32.894,00	R\$ 12.661,00	Entre Reparos Simples e Importantes	9
10	Doblo Cargo FLEX	FIAT	2006	2007	R\$ 25.732,00	R\$ 9.904,00	Entre Reparos Simples e Importantes	10
11	Doblo Attractiv 1.4	FIAT	2015	2016	R\$ 52.515,00	R\$ 20.214,00	Entre Reparos Simples e Importantes	11
12	Uno Mille Fire Flex	FIAT	2007	2007	R\$ 13.590,00	R\$ 5.231,00	Entre Reparos Simples e Importantes	12
13	Celta	CHEVROLET	2003	2004	R\$ 11.989,00	R\$ 4.614,00	Entre Reparos Simples e Importantes	13
14	PALIO FIRE	FIAT	2014	2015	R\$ 25.567,00	R\$ 9.841,00	Entre Reparos Simples e Importantes	14
15	GOL 1.0	VOLKSWAGEM	2008	2008	R\$ 15.719,00	R\$ 10.419,00	Reparos Simples	15
16	UNO MILLE FIRE	FIAT	2005	2005	R\$ 14.344,00	R\$ 13.529,00	Entre Regular e Reparos Simples	16
17	HONDA CG 150 TITAN KS	HONDA	2005	2005	R\$ 5.368,00	R\$ 3.558,00	Reparos Simples	17
18	Volare A5 ON	MARCOPOLO	2004	2005	R\$ 47.443,00	R\$ 18.261,00	Entre Reparos Simples e Importantes	18
19	Saveiro Tecform AB1	VOLKSWAGEM	2018	2019	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Entre Reparos Importantes e Sem Valor	19
20	Saveiro Modificar AB1	VOLKSWAGEM	2018	2018	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Entre Reparos Importantes e Sem Valor	20
21	Doblo Attractiv 1.4	FIAT	2012	2012	R\$ 38.439,00	R\$ 10.500,00	Reparos Importantes	21

6. CONCLUSÃO

Com base nos dados levantados durante a vistoria, para a determinação do valor mínimo para venda dos veículos anteriormente mencionados, conclui-se que os valores acima indicados são os adequados para uma futura venda dos mesmos.

7. ENCERRAMENTO

De acordo com os fatos e dados apresentados, por ocasião de vistoria realizada, em 10/10/2021 e revisado em 09/03/2022, este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 42 folhas digitadas de um só lado e um Anexo correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Nº **CE20210883971**.

Santa Quitéria/CE, 09 de março de 2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Daniel Walker Almeida Marques Junior

CREA/CE 14378D | CONFEA 0607796596

Engenheiro de Produção Mecânica

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº CE20210883971

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
 CE20210866279



1. Responsável Técnico
DANIEL WALKER ALMEIDA MARQUES JUNIOR
 Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 0607796596
 Registro: 36681CE

2. Dados do Contrato
 Contratante: DONATO FERREIRA LIMA NETO-ME CPF/CNPJ: 38.710.099/0001-98
 RUA MENINO DEUS Nº: 760
 Complemento: SALA 06 Bairro: CENTRO
 Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62010310
 Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
 RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA Nº: 50
 Complemento: Bairro: PLANALTO DA PIRACICABA
 Cidade: SANTA QUITERIA UF: CE CEP: 62280000
 Data de Início: 30/09/2021 Previsão de término: 04/11/2021 Coordenadas Geográficas: -4.337604, -40.156339
 Finalidade: Outro Código: Não Especificado
 Proprietário: DONATO FERREIRA LIMA NETO-ME CPF/CNPJ: 38.710.099/0001-98

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - Condução de serviço técnico		
9 - Avaliação > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.3 - AUTOMÓVEIS	21,00	un
9 - Avaliação > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES	2,00	un
9 - Avaliação > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.5 - MOTOCICLETAS	1,00	un
9 - Avaliação > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.1 - DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO	1,00	un
14 - Elaboração		
66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.3 - AUTOMÓVEIS	1,00	un
66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.5 - MOTOCICLETAS	1,00	un
66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.1 - DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO	1,00	un
66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.4 - CAMINHÕES	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 Laudo de Avaliação de Bens (Veículos Inservíveis)

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA DO CEARÁ (IBRAENG-CE)

Daniel Walker A. M. Junior
 Daniel Walker A. M. Junior
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 14.3780-CE
 CONFEA 0607796596

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima DANIEL WALKER ALMEIDA MARQUES JUNIOR - CPF: 689.353.513-00

Local _____ de _____ de _____ DONATO FERREIRA LIMA NETO-ME - CNPJ: 38.710.099/0001-98

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x3128
 Impresso em: 04/11/2021 às 18:46:33 por: ip: 191.5.210.64



www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-6804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210883971

SUBSTITUIÇÃO
CE202108662

Página 2/2

Página

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 04/11/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214955273



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x3128
Impresso em: 04/11/2021 às 18:46:33 por: ip: 191.5.210.64

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

falcaoosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804



ITEM	TIPO	MARCA	ANO	MODELO	PLACA	CHASSI
1	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	NQZ6921	9BWA05W1AP078297
2	Gol 1.0 ECOMOTION GIV	VOLKSWAGEM	2010	2011	NVD6105	9BWA05W1BP025519
3	Gol 1.0 GIV	VOLKSWAGEM	2009	2010	NQZ6471	9BWA05W2AP078650
4	Ethos HB XS 1.5	TOYOTA	2015	2015	PMG3184	9BRK29BTXF0062540
5	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	HYR7422	9BWEB05W38P103208
6	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	HXV4865	9BWKB05W09P010456
7	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2008	HYR7412	9BWEB05W98P101012
8	Saveiro Ambulância 1.6	VOLKSWAGEM	2008	2009	HXV4795	9BWKB05W99P010505
9	Saveiro Ambulância	VOLKSWAGEM	2012	2012	OJJ-6524	
10	Doblo Cargo FLEX	FIAT	2006	2007	HYT-3188	
11	Doblo Attractiv 1.4	FIAT	2015	2016	PMA-4351	9BD1197OUG1134196
12	Uno Mille Fire Flex	FIAT	2007	2007	HXH4813	9BD15822774931155
13	Celta	CHEVROLET	2003	2004	HYV9580	9BGRD48X04G14355
14	PALIO FIRE	FIAT	2014	2015	ORU8238	9BD17122LE594388
15	GOL 1.0	VOLKSWAGEM	2008	2008	HYN-9852	

ITEM	TIPO	MARCA	ANO	MODELO	PLACA	CHASSI
16	UNO MILLE FIRE	FIAT	2005	2005	HWG-8961	
17	HONDA CG 150 TITAN KS	HONDA	2005	2005	HXF-2575	
18	Volare A5 ON	MARCOPOLO	2004	2005	HWH6159	93PB09C1SC013995
19	Saveiro Tecform ABI	VOLKSWAGEM	2018	2019	PNO-5982	
20	Saveiro Modificar ABI	VOLKSWAGEM	2018	2018	NUZ-4185	
21	Doblo Attractiv 1.4	FIAT	2012	2012	OIC8777	9BD119707C1092249